

Brandövning i Sotenäs kommun. Den gamla dörren inkl. glas målades 3 ggr med HW02



Branden startas 18:00. Klockan är 18:09 och huset är rökfyllt!



Klockan är 18:12. Huset är öppet på insidan (inga stängda dörrar).



Klockan är nu 18:17. Dörr med glas är intakt!



De svarta märkena i dörren fanns innan branden startade



Andra sidan av huset. Klockan är 18:20



Dörr och glaset står fortfarande emot värmen, som orsakat brand i gräset utanför. Klockan är 18:21



Dörr och glaset står fortfarande emot värmen! Klockan är 18:27



Huset är övertänt. Klockan är 18:30



Huset fick brinna ner till grunden.

